


HEA





	h	b _r	t _w	b	r	$\frac{h-2r}{-2t}$	A _{flange}	A	G	I _x	W _x	I _y	I _r	W _y	I _r	S _r	d ₁	w ₁	w ₂	w ₃
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	cm ²	cm ²	kg/m	cm ⁴	cm ³	cm	cm ⁴	cm ³	cm	cm	mm	mm	mm	mm
HEA 100	96	100	5	8	12	56	4,8	21,2	16,7	349	72,8	4,06	134	26,8	2,51	8,41	13	56		
HEA 120	114	120	5	8	12	74	5,7	25,3	19,9	606	106	4,89	231	38,5	3,02	10,1	17	66		
HEA 140	133	140	5,5	8,5	12	92	7,31	31,4	24,7	1030	155	5,73	389	55,6	3,52	11,9	21	76		
HEA 160	152	160	6	9	15	104	9,12	38,8	30,4	1670	220	6,57	616	76,9	3,98	13,6	23	86		
HEA 180	171	180	6	9,5	15	122	10,3	45,3	35,5	2510	294	7,45	925	103	4,52	15,5	25	100		
HEA 200	190	200	6,5	10	18	134	12,3	53,8	42,3	3690	389	8,28	1340	134	4,98	17,2	25	110		
HEA 220	210	220	7	11	18	152	14,7	64,3	50,5	5410	515	9,17	1950	178	5,51	19	25	120		
HEA 240	230	240	7,5	12	21	164	17,2	76,8	60,3	7760	675	10,1	2770	231	6	20,9	25	94	35	
HEA 260	250	260	7,5	12,5	24	177	18,7	86,2	68,2	10450	836	11	3670	282	6,5	22,7	25	100	40	
HEA 280	270	280	8	13	24	196	21,6	97,3	76,4	13670	1010	11,9	4760	340	7	24,6	25	110	45	
HEA 300	290	300	8,5	14	27	208	24,6	113	88,3	18260	1260	12,7	6310	421	7,49	26,4	28	120	45	
HEA 320	310	300	9	15,5	27	225	27,9	124	97,6	22930	1480	13,6	6990	466	7,49	28,2	28	120	45	
HEA 340	330	300	9,5	16,5	27	243	31,3	133	105	27690	1680	14,4	7440	496	7,46	29,9	28	120	45	
HEA 360	350	300	10	17,5	27	261	35	143	112	33090	1890	15,2	7890	526	7,43	31,7	28	120	45	
HEA 400	390	300	11	19	27	298	42,9	159	125	45070	2310	16,8	8560	571	7,34	35,2	28	120	45	
HEA 450	440	300	11,5	21	27	344	50,6	178	140	63720	2900	18,9	9470	631	7,29	39,6	28	120	45	
HEA 500	490	300	12	23	27	390	58,8	198	155	86970	3550	21	10370	691	7,24	44,1	28	120	45	
HEA 550	540	300	12,5	24	27	438	67,5	212	166	111900	4150	23	10820	721	7,15	48,4	28	120	45	
HEA 600	590	300	13	25	27	486	76,7	226	178	141200	4790	25	11270	751	7,05	52,8	28	120	45	
HEA 650	640	300	13,5	26	27	534	86,4	242	190	175200	5470	26,9	11720	782	6,97	57,1	28	120	45	
HEA 700	690	300	14,5	27	27	582	100	260	204	215300	6240	28,8	12180	812	6,84	61,2	28	120	45	
HEA 800	790	300	15	28	30	674	118	286	224	303400	7680	32,6	12640	843	6,65	69,8	28	130	40	
HEA 900	890	300	16	30	30	770	142	321	252	422100	9480	36,3	13550	903	6,5	78,1	28	130	40	
HEA 1000	990	300	16,5	31	30	868	163	347	272	553800	11190	40	14000	934	6,35	86,4	28	130	40	